



181712050064



迅捷检测

# 检测报告

迅捷检字[2022]X804号

项目名称: 仙桃绿色东方环保发电有限公司  
炉渣监测

委托单位: 仙桃绿色东方环保发电有限公司

检测类别: 委托监测

报告日期: 2022年10月2日


湖北迅捷检测有限公司

(加盖检测报告专用章)

检测报告专用章



## 说 明

- 1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及  章无效，无签发人签字无效。
- 2.本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。
- 3.本报告只对本次采样或送检样品检测结果负责。
- 4.由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5.委托单位对本报告若有异议，请在收到报告 3 个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。
- 6.委托单位办理完毕以上手续后，本公司会尽快安排复测，如果复测结果与异议内容相符，本公司将退还委托单位的复测费。
- 7.不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。
- 8.本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 9.本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 10.除客户书面要求并支付样品管理费外，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 11.本次检测所涉及的所有记录档案保存期限应满足生态环境监测领域相关法律法规和技术文件的规定。
- 12.如果项目左上角标注“\*”，表示该项目不在本公司的 CMA 认证范围内。

本公司通讯资料

公司名称：湖北迅捷检测有限公司

公司地址：湖北省仙桃市长埠口镇长虹工业园创新路 1 号

联系电话：0728-8203866

邮政编码：433000





# 检测报告

## 一、检测情况

- 1、委托单位: 仙桃绿色东方环保发电有限公司
- 2、项目名称: 仙桃绿色东方环保发电有限公司炉渣监测
- 3、项目所在地: 仙桃市循环经济产业园
- 4、采样时间: 2022年9月22日

检测基本情况见表1, 样品信息见表2, 监测点位示意图见附图1, 现场监测点位图见附图2。

表1 检测基本情况一览表

检测类别	检测点位	经纬度	检测项目	检测频次
固体废物	■1#1号炉炉渣	E113.393412° N30.342821°	热灼减率	检测1次
	■2#2号炉炉渣	E113.394142° N30.342911°		

表2 固体废物样品信息一览表

采样时间	采样点位	样品性状	样品编号
2022.9.22	■1#1号炉炉渣	砂土状、黑色	G220922911
	■2#2号炉炉渣	砂土状、黑色	G220922921

## 二、检测结果

固体废物检测结果见表3。

表3 固体废物检测结果统计表

检测点位	检测项目	单位	检测结果	标准限值	检测结论
■1#1号炉炉渣	热灼减率	%	3.13	≤5	合格
■2#2号炉炉渣	热灼减率	%	2.65	≤5	合格

注: 炉渣执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)表1生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标。

## 三、质量控制

公司采取各项措施对检测全过程进行质量保证和控制。

- 1、参加检测的技术人员, 均经培训合格后持证上岗。
- 2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格, 并在有效期内使用。
- 3、检测仪器在使用前后进行了校准, 校准结果符合要求。



4、样品的采集、保存、运输、储存等过程均按《工业固体废物采样制样技术规范》(HJ/T 20-1998)进行。

5、检测报告实行三级审核。

质控汇总结果见表4。

表4 固体废物质控汇总表

检测项目	实验室平行结果评定
热灼减率	合格

#### 四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限


本项目所使用的检测仪器及检测方法、检出限见表5。

表5 检测项目分析方法、方法依据一览表

检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器	仪器编号	检出限
固体废物	热灼减率	固体废物热灼减率的测定重量法 HJ 1024-2019	JE1002型电子天平	XJFX001-03	0.2%



附图1 监测点位示意图



附图2 现场监测点位图



\*\*\*报告结束\*\*\*

编制:   俞宇柯   审核:   胡斌   签发:   郑永莉  

日期:   2022.10.2   日期:   2022.10.2   日期:   2022.10.2  

湖北迅捷检测有限公司

